

ใบตรวจสอบสภาพรถ


รุ่นรถ มาสด้า 2 ปี 2012 สีเทา ทะเบียน ภค 9028 วันที่ 23/9/62
 เลขไมล์ 72808 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MM8DF10Y100234995 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 11.50 62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>สี</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒	<u>เปลี่ยน</u>
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒	<u>ไม่เย็น</u>	7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. ไรบอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒	☒	<u>เปลี่ยน</u>
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒	<u>เปลี่ยนสายพาน</u>
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนาแน่น			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคัท			


ชื่อผู้ตรวจ 1076

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า ถัดจากหน้าเข้าเป็น
66 ผล สะเก็ด 1 ชิ้น 1 ผล 50 ย
ง่าม 1 ชิ้น




ข้างซ้าย ประตูบานหลัง มีรอยขีดข่วน
สีเงิน 66 ผล และรอยขีดข่วน
ผิว 1 ชิ้น บวม 1 ชิ้น

(R)



ด้านหลัง ถัดจากหลัง มีรอย
ขีดข่วน สีเงิน 66 ผล



ข้างขวา รับประตูบานหน้า
มีรอยขีดข่วน, มีรอยขีดข่วน
บานประตู คัน

สี = 6,000 1103 = 2,000
สีเทา = 2,000 สีฟ้า = 1,500
1103 = 2,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	✓		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	✓		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	✓		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี.....18.....ขนาด.....205/45/16	✓		
หน้า L ยางปี.....18.....ขนาด.....205/45/16	✓		
หลัง R ยางปี.....18.....ขนาด.....205/45/16	✓		
หลัง L ยางปี.....18.....ขนาด.....205/45/16	✓		
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	สีเงิน 66 ผล 109
ตัวบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	