

เปิดตรวจสอบภาพ

เลขตัวถัง ๓๓๘ UR0RD1009๙

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ ๒๒ ☐ ไม่มี

ภาพ ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์

เชอเพลิง

☐ Auto ☒ Manual

☐ เบนจิม ☒ ดีเซล ☐ ไสยวิฑ

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กฤษฎา ☐ ธรรมดา.....ดก

☒ คอมพิวเตอร์ / ดอท


□ วันที่..... ๑๑๑

Bookservice ☐ ☒


ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ ๒๑ ☒ ๒๒


សង្គម




ด้านหน้า กระจกชนแล้วหัก
สีรถสีเงิน 6666 1500



ข้างซ้าย ประตูแตกไป 2 ซม + พังล้อ 2 ข้าง สีรถสีเงิน 6666
สีเงิน 6666 + ประตูขวา สีเงิน 6666 4500



ด้านหลัง ฝาท้ายชนแล้วหัก
สีเงิน 6666 1500 +
สีฟ้าท้ายด้านขวา สีเงิน 6666 1000



ข้างขวา หลังคาหัก สีเงิน 6666 1500
6666 1000

สภาพล้อ		หน้า R	✓	แม็คเดิม	□	แม็คแต่ง	□	กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว	✓		
		หน้า L	✓	แม็คเดิม	□	แม็คแต่ง	□	กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว	✓		
		หลัง R	✓	แม็คเดิม	□	แม็คแต่ง	□	กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว	✓		
		หน้า R	✓	แม็คเดิม	□	แม็คแต่ง	□	กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว	✓		
สภาพยาง		หน้า R	□	ยางปี	19	ขนาด		265/65/17			✓		
		หน้า L	□	ยางปี	19	ขนาด		265/65/17			✓		9600
		หลัง R	□	ยางปี	19	ขนาด		265/65/17			✓		
		หลัง L	□	ยางปี	19	ขนาด		265/65/17			✓		
ยางขอบกระทะ		✓	มี	□	ไม่มี						✓		
ฟิล์ม		✓	มี	□	ไม่มี						✓		
คิ้วบังแดด		✓	มี	□	ไม่มี						✓		
ยางอะไหล่		✓	มี	□	ไม่มี						✓		
เครื่องมืออะไหล่		✓	มี	□	ไม่มี						✓		
แม่แรง		✓	มี	□	ไม่มี						✓		
ฝาครอบดุมล้อ		□	มี	□	ไม่มี								
ฝาครอบกระทะ		□	มี	□	ไม่มี								
แม็กซีไลน์อร์		✓	มี	□	ไม่มี								
กระจกหน้า		✓	มี	□	ไม่มี						✓		
ใช้ค้ำท้าย		□	มี	□	ไม่มี								
เสาอากาศ		✓	มี	□	ไม่มี						✓		
ไฟเบรกหน้า		✓	มี	□	ไม่มี						✓		