

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ มาสด้า มิตซูบิชิ 501 ปี 13 สี ฟ้า ทะเบียน งข 6271 วันที่ 13.ก.ค. 64

เลขไมล์ 146936

เลขตัวถัง MM8UP0DD100159995

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u> <u>400</u>	☒	☐	<u>810</u>	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย <u>4900</u>	☒	☐	<u>667.5 L-R</u>
9. วิดีโอ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	<u>+ ไฟท้าย</u>
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>	☒	☐	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันมือพัก	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	<u>2200</u>
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี <u>2000</u>	☒	☐	<u>R 8150</u>	10. สายพาน	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้ออป	☒	☐	
1. ไฟในถัง <u>3500</u>	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐		6. เบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มแบริด	☒	☐	

ชื่อผู้จอง 608

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกหน้าแตก ✓

กระจกหน้าแตกเสียหาย ✓


ติดไฟกระพริบแตก, ฝากระโปรงหน้ายุบ, มอเตอร์เบรียล L-R มอเตอร์

4400


ข้างซ้าย กระจกหน้า L สีดำ รันไม่เคลือบ

ประตูหลัง L มุม, กระจกข้างข้าง L มุม

8000



(ทำสี รอบด้าน)



ด้านหลัง ฝาท้ายยุบ, ท้ายกระดะ ข้างขวา กระจกข้างด้านขวา

มุม, กระจกหลังสีไม่เคลือบ 4000 ประตู, กระจกหลัง R มุม

ทำสีเบรียล - 1200

4500 = (4000 + 500)

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		✓	สีไม่เคลือบ
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	2400	✓	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		✓	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		✓	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 15	ขนาด 265/60/18			✓	9000
	หน้า L	☐ ยางปี 15	ขนาด 265/60/18			✓	
	หลัง R	☐ ยางปี 15	ขนาด 265/60/18			✓	
	หลัง L	☐ ยางปี 15	ขนาด 265/60/18			✓	
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		1300		✓	ทอ 9
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไดเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ใช้คฝ้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☒ ไม่มี		120		✓	3750
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		