

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ โตโยต้า อัลติมา 2013 สี ขาว ทะเบียน WR8706 วันที่ 17/6/62

เลขไมล์ 236947 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MROGR32G209136492 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 165.9 2562

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า 6 เดิม</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		<u>Right</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒	<u>ลมแรง 6 มา</u>	7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			



ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในถัง	☒		
2. ไฟหน้าปิด		☒	<u>ไฟถนัด</u>
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			

ชื่อผู้ตรวจ 106

ชื่อผู้ส่งงาน



สมโภชน์

3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
4. รอยรั่วซีคอัพ			
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุ้มแรม			
10. เบรก			
11. ซีคอัพ			



ด้านหน้า กล้องหน้าตัว R
มีรอยขีดข่วนสีเงินแดง

ข้างซ้าย ท้ายกระบะ L 2 คน



ด้านหลัง กล้องท้ายแบบ
สีเงิน

ข้างขวา

น้ำหนัก : 2000 , กระดาษ : 500
1100 : 2,500 , 2 = 4000

~~สีเงิน 500~~

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 265/70/16	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 265/70/16	☒	
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด 265/70/16	☒	
	หลัง L ยางปี 17 ขนาด 265/70/16	☒	
ยางขอบกระบะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ตัวบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		