

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB 1.9

สี ขาว ทะเบียน ลข 8493 ขน

วันที่ 14/02/67

เลขไมล์ 42744

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 25 มิ.ย. 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอ

☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอ

☐ รีโมท ☐ ดอ


Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ฟิล์มฝ้าฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ฟิล์มแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า				4. ไซค์อ๊พ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟถอยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง				10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย				11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก				13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมวง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง							

หมายเหตุเพิ่มเติม


ด้วย 180



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (แตก)(สี).




ข้างซ้าย 2. ขอบกระบะท้าย (สี).



ด้านหลัง 3. ต่อกันชน (แตก)(สี).

สี = 8,900



ข้างขวา

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แป้นคอดิม ☒	แป้นคอดัง ☐	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว
	หน้า L	☐	แป้นคอดิม ☒	แป้นคอดัง ☐	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว
	หลัง R	☐	แป้นคอดิม ☒	แป้นคอดัง ☐	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว
	หลัง L	☐	แป้นคอดิม ☒	แป้นคอดัง ☐	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด	255/50R18		
	หน้า L	ยางปี 23	ขนาด	99		
	หลัง R	ยางปี 23	ขนาด	99		
	หลัง L	ยางปี 23	ขนาด	91		
ยางขอบกระแทก	☒	มี	☐	ไม่มี		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	ฟิล์ม 24 นิ้ว	
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี		
ฝาครอบกระแทก	☐	มี	☒	ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี		
กระฉากหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		
โซ้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี		
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี		