

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ มิซูบิชิ แอลโต ปี 2012 สี ขาว ทะเบียน ก.ล.3317 วันที่ 9/1/63

เลขไมล์ 240269 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ Ben Chien ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ภูเขา ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ภูเขา ☐ รีมوت.....ดอก

เลขตัวถัง MP1TFR86JCT11 เชื้อเพลิง ☐ Ben Chien ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ภูเขา ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ภูเขา ☐ รีมوت.....ดอก

เลขเครื่อง 4JK1JJ2871 ภูเขา ☐ Ben Chien ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ภูเขา ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ภูเขา ☐ รีมوت.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ภูเขา ☐ Ben Chien ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ภูเขา ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ภูเขา ☐ รีมوت.....ดอก

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ภูเขา ☐ Ben Chien ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ภูเขา ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ภูเขา ☐ รีมوت.....ดอก


ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 28 กพ 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>อีโก้</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	จำเป็น
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ระบบไฟใต้	9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
1. ไฟในแก๊ง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางทุหนาม			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคัท			

ชื่อผู้ตรวจ บ. ๖๖

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์





ด้านหน้า

ฝากระโปรงหน้าบวม

ข้างซ้าย

กระชากประตูหน้า L

ปรับล้อไม่ได้



ด้านหลัง

ข้างขวา

ใบเสร็จ : 8,000 บาท : 15,000

รวม : 3,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐	☒	สีแฉูดเงา 66 ผล
	หน้า L แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐	☒	
	หลัง R แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐	☒	
	หน้า R แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....15.....ขนาด.....265/50/20	☒	สีออกสภาพ
	หน้า L ยางปี.....15.....ขนาด.....265/50/20	☒	
	หลัง R ยางปี.....15.....ขนาด.....265/50/20	☒	
	หลัง L ยางปี.....15.....ขนาด.....265/50/20	☒	
ยางขอบกระชาก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	