

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ MITSUBISHI ATTRAGO 1.2 GLX 2019 สีดำ ทะเบียน พว 256 ไม้สี 27008 วันที่ 6 ต.ค. 2561
ขอนแก่น

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/	รอยดงรอยกิน	33	บันไดเสริมข้าง	-	-	-	
2	พลาสติกคิ้วล้อ	-	-	-		34	กันชนหลัง(เสริม)	-	-	-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-		35	โลโก้	/	/	/	
4	กระจกหน้า	/	/	/	มีสีเคลือบ	36	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/		37	จุดเติมสี	/	/	/	ฝากระโปรง/ขอบประตูหลัง/ขอบ ประตูข้างขวา/กันชน
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	-	-	-	
7	โคมไฟตัดหมอก	/	/	/		39	ขอบในกระบะ	-	-	-	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	/	/	/			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
10	เสาอากาศ	/	/	/		2	สนิมฐานเบด	/	/	/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/		3	สนิมขาเบด	/	/	/	
12	ยางขอบกระจกหน้า	/	/	/		4	ขั้วเบด	/	/	/	
13	กระจกหน้า	/	/	/		5	แผ่นกันความร้อน	/	/	/	
14	แผงจิ้งหรีด	/	/	/		6	ใต้ฝากระโปรง	/	/	/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/	สีเคลือบ	7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
16	ก้านบิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		8	น้ำหม้อพักน้ำ	/	/	/	
17	ใบบิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		9	น้ำหม้อบิดน้ำฝน	/	/	/	
18	ยางรีดน้ำนอก	/	/	/		10	ขายึด+น็อตยึดฝากระโปรง	/	/	/	
19	ขอบไฟหลังคา	/	/	/		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	สีดำ
20	กระจกประตู	/	/	/	สีขอบเก็ทขึ้นเหล็ก		ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือแคป	/	/	/	
23	ก้านบิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
24	ใบบิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	/	/	/	สีรอยดงรอยกิน
25	กระจกหลัง	/	/	/	รอยดงรอยกิน	5	สนิมน็อตเบาะ	/	/	/	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	/	/	/	
27	ยางรถ	/	/	/		7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	
28	ล้อแม็กซ์	/	/	/		8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
29	ฝาปิดที่เค็มลม	/	/	/		9	คอนโซลหน้า	/	/	/	
30	ฝาปิดคัมล้อ	/	/	/	ไม่มีเขมือมาติด	10	คอนโซลกลาง	/	/	/	
31	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/	สีเคลือบ	11	ฟิล์ม	/	/	/	สีฟิล์มดงรอยกิน/สี ฟิล์มกระจกหน้า
32	แม็กกลายเนอร์	-	-	-		12	กล่องเก็บแว่น	-	-	-	

	ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	คัทชี+ແພນ	/	/	/		13	ช่องเก็บยางอะไหล่	/	/	/	
2	ท่อไอเสีย	/	/	/		14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/	55000ตัวนอก
3	คูลล์	/	/	/		15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/	/	
4	น็อตล้อ	/	/	/	5500	16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	/	/	/	
5	ยางอะไหล่	/	/	/		17	แผงท้าย	/	/	/	
6	พลาสติกได้กันชนหน้า	/	/	/		18	ยางวงกบ	/	/	/	
7	พลาสติกได้กันชนหลัง	/	/	/		19	ยางขอบประตู	/	/	/	
	ระบบไฟ						ระบบแอร์				
1	ไฟหน้า	/	/	/		1	ลมแอร์	/	/	/	
2	ไฟหลัง	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		3	เสียงแอร์	/	/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	/	/	/		4	กลิ่น	/	/	/	
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	/	/	/							
6	ไฟตัดหมอก	/	/	/							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/							
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/							
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	แดร	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ

ช่าง :

6M

วัน/เดือน/ปี :

3/10/67

ผู้ตรวจ/QC :

1102

วัน/เดือน/ปี :

3/10/67

ฝ่ายขาย :

นาย

วัน/เดือน/ปี :

3/10/67