

ใบตรวจสอบสภาพรถ



รุ่นรถ โตโยต้า ลีโก้ 2011 สี ดำ ทะเบียน สงข 2784 วันที่ 21/9/62
 เลขไมล์ 209465 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MROGR32X809108133 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 14 พ.ย 62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ 102/136</u>		☒	<u>66 ลิ้ม 4 ลิ้ม</u>	1. ไฟหน้า		☒	<u>66 ลิ้ม 4 ลิ้ม</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	<u>ไม่ติด</u>
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>รับไฟ</u>	10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ซ่อมพัมไฟใต้</u>	1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ไฟดับ</u>	2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าบด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุหนบ			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคัท			

ชื่อผู้ตรวจ 106



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า ก็เช่น มีรอยขีดข่วน
รอยต่อโพลีเอสเตอร์, ฝากระโปรง
เจ็บ, ฝาปิด กระป๋องเบรคหัก
โพลีโกล์

ข้างซ้าย



ด้านหลัง ฝาท้ายสีพอง (สน)

ข้างขวา

ใบหางปี = 500, กระโปรง + ฝา = 5,000
สี = 2,000, ฝา = 8,000
110 ลิตร = 2,500, 110 ลิตร = 2,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด.....1.6 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด.....1.6 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด.....1.6 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด.....1.6 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด..... 265/70/16	☒	หมดสภาพ
	หน้า L ยางปี..... ขนาด..... 265/70/16	☒	
	หลัง R ยางปี.....18 ขนาด..... 265/70/16	☒	
	หลัง L ยางปี.....18 ขนาด..... 265/70/16	☒	
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		