

ใบตรวจสภาพ

A

รุ่น Suzuki Celerio 1.0 GL 1001 ปี 2012 ทะเบียน กข 8548 วันที่ 17/10/68

เลขโมล 11224
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด
☒ ไม่ขาด 30.9.67

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปัด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. กัดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ژیคอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง		☒		10. ครี			
8. ไฟท้าย		☒		11. บัมน			
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมวง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม * ผลการตรวจมีเสียงดังที่ล้อหลัง (2,000-)




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
	ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด...14...นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด...14...นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด...14...นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด...14...นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี...21... ขนาด...165/65R14	☒	
	หน้า L ยางปี...21... ขนาด...	☒	
	หลัง R ยางปี...21... ขนาด...	☒	
	หลัง L ยางปี...21... ขนาด...	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม็คซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	