

ใบตรวจสภาพ

ສູນ Nigan Almera 1.0VL ລີ 647 ນະບົບ 001465210 ວັນທີ 29/10/65

lavina 21024

ឈ្មោះ ☒ ប្រើ ☐ មិនប្រើ

לעצמך ☐ מן ☐ מן

מרחב ☐ שירות

☒ ไม่ทราบ 9 มี.ค. 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เลือกเพลง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบรด์

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

កើត ☐ ឈាស់ ☐ ប្រឈាស់

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สทอด

חכמה.....מסמך

☐ កុល្យោទនីមក.....ពេក

☒
 ឆ្នាំ ២០២២

Bookservice ☐ ၀ ☒ ၁၂၀


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	เช่น	ไม่ เช่น	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	เช่น	ไม่ เช่น	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังคนขี้เมา</u>		✓		1. ไฟเบรก	✓		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	✓		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แดม Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	✓		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			15. สัญลักษ์ณไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกบิดล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. โช๊คอัพ	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	✓		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	-	-	
7. ไฟสูง	✓			10. ครีษ	-	-	
8. ไฟท้าย	✓			11. ชิมบัน	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	-	-	
10. ไฟเบรก	✓			13. ปีกนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี <u>20</u>	ขนาด <u>195/65</u>		☒		
	หน้า L	ยางปี <u>20</u>	ขนาด <u>195/65</u>		☒		
	หลัง R	ยางปี <u>20</u>	ขนาด <u>195/65</u>		☒		
	หลัง L	ยางปี <u>20</u>	ขนาด <u>195/65</u>		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี	มีชุดเครื่องมือ				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่กซ์ไฮดรอลิก	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					