



ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ โตโยต้า วีโก้ 2013 สี เทา ทะเบียน 1 พงษ 8608 วันที่ 27/5/62

เลขไมล์ 374291 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MROHP2960317836 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง 2KD-5301465 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 21 กพ 2563



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า 11คนนั่ง</u>		☒	<u>เบาะแตกบ้าง</u>	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สับเบรกชนไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		<u>R1 ลัด</u>
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>6 เดือน</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		<u>ดี</u>
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป	☒		
2. ไฟหน้าบิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		<u>สีของรังสี</u>
ชื่อผู้ตรวจ <u>105</u>				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริด	☒		
				10. เบรค			
				11. ใช้คอป			

สมโภชน์



ด้านหน้า กระบะ ภูเขา หาดน้ำ
สีทอง แดง

ข้างซ้าย สีทอง



ด้านหลัง สีฟ้า

ข้างขวา

ราคา: 1,000,000 , ค่าติดตั้ง = 200,000 , ภาษี = 3,000

ประกัน = 200,000 , ค่าขนส่ง = 100,000 , ค่าติดตั้ง = 2,500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.6 นิ้ว	✓		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.6 นิ้ว	✓		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.6 นิ้ว	✓		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.6 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี... 18... ขนาด... 265/70/16	✓		
หน้า L ยางปี... 18... ขนาด... 265/70/16	✓		
หลัง R ยางปี... 18... ขนาด... 265/70/16	✓		
หลัง L ยางปี... 18... ขนาด... 265/70/16	✓		
ยางขอบกระบอก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	ฟิล์มสีชมพูหน้าทอง
ตัวถังแตก	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	