

I3

หน้า 12368

580
4

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ 2563 เลขทะเบียน ผต 5368 จังหวัด ระยอง
 ประเภท รถยนต์ส่วนบุคคล (รย. 3) ลักษณะ กระบะบรรทุก
 ยี่ห้อรถ ISUZU แบบ D-MAX รุ่นปี ค.ศ. 2019
 สี ขาว เลขตัวรถ MP1TFR87JLG012811 อยู่ที่ กลางขวา
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ ISUZU เลขเครื่องยนต์ R24EUP2303
 อยู่ที่ ชายแควอง เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส
 จำนวน 4 สูบ 1898 ซีซี 150 แรงม้า 2 เนลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1650 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา 1150 กก.
 น้ำหนักรวม 2800 กก. ที่นั่ง คน 0184417

0184417

เจ้าของรถ

ลำดับที่ 1 วันที่ครอบครองรถ 11 กุมภาพันธ์ 2563

รายการเสียภาษี

16

1. เลขทะเบียน ๘๓ 5368
 2. วัน เดือน ปี 11 ก.พ. 63
 3.

เลขทะเบียน
 วัน เดือน ปี
 2.
 4.

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11 ก.พ. 63	11 ก.พ. 64	654189251/630009338	1,050.00		ยช (จิตามิตรา)	
2						
3						
4						
5						
6						
7						

รายการภาษี

0184411

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

17

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 11 ก.พ. 63	แจ้งใช้ที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		นท (นางสุเนตร บุญจันทร์)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

0184411

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

19



บริษัท สยามอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
SIAMINTER AUCTION COMPANY LIMITED

ห้อง ISURU

ที่ บว

เลขเครื่องยว RZ4EUP2303

รุ่น D-MAX SPACE CAB 19 S
หมายเลข 23548
เลขตัวถัง MPTTR87JLGO12811

0 2019

ใบประเมินสภาพรถยนต์

สภาพตัวถัง

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

รายละเอียด	หมายเหตุ
เครื่องยนต์	ดีเยี่ยม
เกียร์	เกียร์อัตโนมัติ
เลขตัวถัง	ตรง
สี	ตรง
เกียร์	เกียร์อัตโนมัติ
ช่วงล่าง	ดีเยี่ยม

ความเสียหาย

A = รถสภาพดีมาก โครงสร้างหลักเดิม ไม่มีส่วนขาด พังกระเบื้องหน้า-หลัง
ประตูหน้า-หลัง เกือบ 100%
B = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม ไม่มีส่วนขาด พังกระเบื้องหน้า-หลัง
ประตูหน้า-หลัง เกือบ 20% แต่ไม่เกิน 50%
C = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม ไม่มีส่วนขาด พังกระเบื้องหน้า-หลัง
ประตูหน้า-หลัง และ/หรือ เกือบ 50%
D = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม ไม่มีส่วนขาด พังกระเบื้องหน้า-หลัง
E = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม ไม่มีส่วนขาด พังกระเบื้องหน้า-หลัง

รถประเมินสภาพรถยนต์

ผู้ตรวจ

นายแพทย์

24/08/2022 เวลา 17:04...


รถประเมินสภาพรถยนต์



บริษัท สยามอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
SIAMINTER AUCTION COMPANY LIMITED

โครงสร้างหลัก 25 จุด

1. ฐานหน้า ล้อ	ปกติ	ไม่
2. ฐานหน้า ล้อ	ปกติ	ไม่
3. ฐานเบาะ/โครงหน้า ล้อ	ปกติ	ไม่
4. ฐานเบาะ/โครงหน้า ล้อ	ปกติ	ไม่
5. โครงสร้างเบาะ/โครงหน้า ล้อ	ปกติ	ไม่
6. โครงสร้างเบาะ/โครงหน้า ล้อ	ปกติ	ไม่
7. เบาะ/โครง/เบาะ ล้อ	ปกติ	ไม่
8. เบาะ/โครง/เบาะ ล้อ	ปกติ	ไม่
9. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
10. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
11. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
12. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
13. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
14. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
15. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
16. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
17. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
18. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
19. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
20. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
21. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
22. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
23. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
24. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่
25. เบาะ/โครง ล้อ	ปกติ	ไม่



หมายเหตุเพิ่มเติม :

การประเมินโครงสร้างหลัก

N = ปกติ
X = ไม่

ผู้ตรวจ

นายแพทย์

24/08/2022 เวลา 17:04...

SIA/ใบประเมินสภาพรถยนต์
วันที่ 08/04/62