

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ DAV C. Conquest สี เทา ทะเบียน ฉบ-5525 วันที่ 18/1/68

เลขไมล์ 208,154
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 13.22.68

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เกาส์ ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/		กระจกมองข้าง กระจกมองหลัง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง	1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		/	180
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	/		180
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		รถใหม่ / ใหม่
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	/		ที่รถของรถ / ใหม่
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			12. อินเตอร์				
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			13. เทอร์โบ				
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)				
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	/		15. สัญญาณไฟ	/		ไฟหน้า / ใหม่	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง				
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ			* กระจกมองข้าง 18/1/68 180	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/		2. ลูกหมากคันชัก				
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	/		กระจกมองข้าง กระจกมองหลัง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง กระจกมองด้านข้าง	4. ไซค์อ๊อฟ			
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักยี่ห้อ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริ่ม			
7. ไฟสูง	/			10. ครีซ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. บัมพ์			
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....

* รถจัดสภาพดีเยี่ยม เครื่องยนต์ดีเยี่ยม + ประสิทธิภาพดี


เราคือตัวแทนของบริษัท / มีเอกสารครบถ้วน 100%




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ยาง 4 เส้น =
= 10,500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 245/45/18	☒	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 245/45/18	☒	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 245/45/18	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 245/45/18	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี		