

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ มิซูบิชิ แอลโต 2007 สี ขาว ทะเบียน บจ 9974 วันที่ 24 / 7 / 62

เลขไมล์ 321961 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MP1TR86H7T23 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 9 ต.ค 62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			



ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในถัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
2. ไฟหน้าปิด				4. รอยรั่วโช๊คอัพ			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน



สมโภชน์

รถฝาอาจลิ้ว



ด้านหน้า กิ่งของนาฬิกา
66๗๗

ข้างซ้าย กิ่งของนาฬิกา
66๗๗



ด้านหลัง กิ่งของนาฬิกา
66๗๗

ข้างขวา

๕ = 6000 110๗ = ๑,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19 ขนาด 215/70/15		☒		
	หน้า L	ยางปี 19 ขนาด 215/70/15		☒		
	หลัง R	ยางปี 19 ขนาด 215/70/15		☒		
	หลัง L	ยางปี 19 ขนาด 215/70/15		☒		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		