

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Hilux ปี 2009 สี เทา ทะเบียน มฉ 4617 วันที่ 15/10/62

เลขไมล์ 182930 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MRGGR3AG4066498 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 กฎแฉ ☒ ธรรมดา.....ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ กฎแฉรีโมท!.....ดอก
 RiMoT.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 1.1 ก.พ 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอर्टไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก่ง	☒			4. รอยร้าวซีค็อพ			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		

ชื่อผู้ตรวจ 108
 ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุแทนบ			
10. เบรก			
11. ซีค็อพ			


๕




ด้านหน้า กระจกมองหน้าสี
สีดอกรอเงิน ๔๖๖๗๗



ข้างซ้าย ตัวถังสีดอกรอเงิน ๕๖๕๐๗
สีดอกรอเงิน ๔๖๖๗๗



ด้านหลัง ฝาท้ายแบบสี
สีดอกรอเงิน ๔๖๖๗๗,
สีดอกรอเงิน ๔๖๖๗๗



ข้างขวา หลังคาสีดอกรอเงิน ๔๖๖๗๗

(ท่อไอเสียเหล็ก)

ตัวถัง : ๓,๐๐๐ = ๓,๐๐๐

ท่อน้ำ : ๓,๐๐๐ ๖๗ : ๑๕,๐๐๐

รวม : ๒,๕๐๐

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....17 ขนาด.....265/70/17	☒	สีดอกรอเงิน
	หน้า L ยางปี.....17 ขนาด.....265/70/17	☒	
	หลัง R ยางปี.....17 ขนาด.....265/70/17	☒	
	หลัง L ยางปี.....17 ขนาด.....265/70/17	☒	
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ตัวถังแตก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	