

SOMPOT CAR SERVICE

วันที่ 9/8/62


BR50 012577 V 1.2

ดกข-3061


รุ่น

จดทะเบียน 178235

หน้า





หลัง



สปอยเลอร์

2016. 70%
10/11/15-11/07/16

สปอยเลอร์



สปอยเลอร์

305m

หมายเหตุ

เปลี่ยน 2016. 70%
ดกข-3061

ราคา

4000

11/07 2,000 8/08 AC=1,000

ส่งงาน

เพิ่มเติม

☐ Bluetooth	☐ DVD	☐ Navigator	☒ USB
☐ Voice Control	☐ เครื่องพิมพ์ไฟฟ้า	☒ เครื่องบดข้าวไฟฟ้า	☐ เครื่องบดนม
☒ เครื่องไฟฟ้า	☐ กล้องหน้า	☐ กล้องหลัง	☐ กันแดดประตู
☐ ถังแก๊ส	☒ อุปกรณ์เสริม	☐ คิวโปร	☐ 3D Touch screen
☐ ชุดแต่งรถคัน	☐ ซีดี	☒ อุปกรณ์เสริม / Airbags	☒ เบาะหนัง
☐ พวงมาลัย Paddle Shift	☒ พวงมาลัยพาวเวอร์	☐ พวงมาลัยมือดีพิง	☒ พวงมาลัยไฟฟ้า
☐ ปานหลังไฟฟ้า	☒ ยางอะไหล่	☒ ลำโพง ๑๖	☐ อัดกระดาษ
☒ ล้อแม็ก	☐ วิทยุ ๗	☐ หลอดไฟในรถ	☒ เซ็นเซอร์จอด
☒ เบรก ABS	☐ เบาะไฟฟ้า	☐ พาวเวอร์วอร์น	☒ เบาะหนัง ๗๐
☐ เบาะหนัง	☒ เบาะ	☒ แอร์ AC ๒๐๐๐	☒ ใบพัดพัดลม