ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Revo 4 ประตู สี ขาว ทะเบียน กน-4543 ประกอบ วันที่ 13/2/68

เลขไมล์ 72,088

แผ่นเพลท ☑ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☑ ขาด 15 ม.ค. 68 ☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☑ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☑ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก ☑ กุญแจรีโมท 1 ดอก ☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓		
2. Push Start ☐ มี ☑ ไม่มี			
3. พวงมาลัย Mutifuntion ☐ มี ☑ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☑ ไม่มี			
5. Airbag ☑ มี ☐ ไม่มี			
6. วิทยุ/MP3 ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
7. AUX ☑ มี ☐ ไม่มี			
8. USB ☑ มี ☐ ไม่มี			
9. Bluetooth ☑ มี ☐ ไม่มี			
10. Navi ☐ มี ☑ ไม่มี			
11. SD Card ☐ มี ☑ ไม่มี			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☑ ไม่มี			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. เซ็นทัลล็อค ☑ มี ☐ ไม่มี			
15. Sunroof ☐ มี ☑ ไม่มี			
16. ที่บังแดด ☑ มี ☐ ไม่มี			
17. กระจกไฟฟ้า ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☑ ไม่มี			
20. Sensor ☐ มี ☑ ไม่มี			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
22. แตร์ ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		

ระบบไฟภายนอกรถ			
1. ไฟหน้า	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☑ ไม่มี			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☑ ไม่มี			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☑ ไม่มี			
7. ไฟสูง	✓		
8. ไฟท้าย	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. ไฟเบรก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☑ ไม่มี			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		

ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในเก๋ง	✓		
2. ไฟหน้าปัด	✓		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☑ ไม่มี			

ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. น้ำมันเครื่อง		✓	เติม
2. น้ำมันเบรก	✓		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
6. น้ำหม้อพัก	✓		
7. ที่ปัดน้ำฝน	✓		
8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
9. แบบเตอร์รี่		✓	ลดแบตเปรี้ยง 1 ลูก แรง.
10. สายพาน	✓		
11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓		
12. อินเตอร์			
13. เทอร์โบ			
14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
15. สัญลักษณ์ไฟ	✓		

ระบบช่วงล่าง			
1. ลูกปืนล้อ	✓		
2. ลูกหมากคันชัก	✓		
3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ	✓		
4. โช๊คอัพ	✓		
5. กระบุกพวงมาลัย/แลค	✓		
6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหูแหนบ			
10. ครัช	✓		
11. ปั้มปั่น			
12. เพลากลาง			
13. ปีกนก			
14. พวงมาลัย (สั่น / หน่วง / เสียง)	✓		

หมายเหตุเพิ่มเติม * เปลี่ยนแบตใหม่ให้แล้ว เพราะแบตหมดอายุ ไม่สั่งสินค้า

* รถไหลออก



ด้านหน้า รอยรีแตก เล็กน้อย



ตรงกระจก (1)

ข้างซ้าย

* รถมีรอยขีดข่วนเป็นบางส่วนทั่วคัน



ด้านหลัง ล้อ = 1,500

ยาง 4 เส้น =

กระทะล้อแม็ก 1 ชุด =

(2 ชุด)



ข้างขวา

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☑ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓		กระทะใช้ได้แต่
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☑ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		ไม่สวยตามวัย
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☑ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☑ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 215/70/16		✓	
	หน้า L ยางปี ขนาด 215/70/15		✓	
	หลัง R ยางปี 15 ขนาด 215/65/16		✓	
	หลัง L ยางปี ขนาด 215/70/15		✓	
ยางขอบกระจก	☑ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☑ มี ☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☑ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☑ มี ☐ ไม่มี ขนาด 21. ไม่ตรงกัน		✓	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☑ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☑ ไม่มี			
แม็กซ์ไลเนอร์	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
กระจกหน้า	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
โช๊คฝาท้าย	☐ มี ☑ ไม่มี			
เสาอากาศ	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☑ ไม่มี			