

ใบตรวจสอบสภาพรถ

นรค. สงขลา ๒๐๑๓ ส. ๙๙๖ ทะเบียน กค ๙๓๐๘ วันที่ ๒๖/๑๒/๖๒


เลขไมล์ ๙๖๔๖๒ ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MMMTA695EH เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง Z16XFR20TB1816 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก
 ผ่านเพลท ☐ มี ☒ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 เก้าอี้ ☒ ขาด ๑๑๑๑๑ ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>ไม่มี</u>
Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒		<u>ไม่มี</u>	7. ไฟสูง	☒		
Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		<u>เบรก R</u>
วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ปรับไม่ได้</u>	10. สายพาน	☒		
กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		<u>6000cc</u>
Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
แดร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป			
ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางนูแฮม			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ ๖๓๖

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ข้างซ้าย



ข้างขวา

* รับฟอสฟอรัส ๐.๑๑๖ L-R ซ้ายขวา

$\text{H}_2\text{N} = 2,000$ $\text{S} = 10,000$ $\text{H}_2\text{O} = 2,000$
 $\text{NH}_2 = 2,000$ $\text{NH}_2\text{OH} = 2,500$ $\text{H}_2\text{O} = 2,000$

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....13.....	ขนาด.....	195/65/15	✓	ใส่ล้อสาล
	หน้า L	ยางปี.....13.....	ขนาด.....	195/65/15	✓	
	หลัง R	ยางปี.....12.....	ขนาด.....	195/65/15	✓	
	หลัง L	ยางปี.....12.....	ขนาด.....	195/65/15	✓	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	สีดมดสีทอง
ลิ้นแฉด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	เหล็ก หน้า R
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เบรค	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		