

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 7 1 68

ทะเบียน กฉ 5482

ยี่ห้อ-รุ่น Honda Civic 1.8 E

สี ชม

เลขไมล์..... 89,826

เลขตัวถัง.....

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี..... 1/2/68 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ.....

☒ กุญแจรีโมท.....

☐ รีโมทแต่ง.....

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

เบาะ..... ผ่าน ไม่ผ่าน.....

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

แดร ผ่าน ไม่ผ่าน.....

แร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

เบต ผ่าน ไม่ผ่าน.....

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☐ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ USB ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ Navi..... ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน.....