

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ... Plus สี ดำ ทะเบียน กข-3764 วันที่ 18/4/62
 เลขไมล์ 281,250 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา ☒ ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา ☒ ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา ☐ ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒		ผู้เช่า-งา	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรีท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒		
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		งา
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		4-05-05-07
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		00612
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		รวม
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		

ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในถัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			4. รอยรั่วใช้คอป	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒		
				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
				9. ยางหุ้มแชน	☒		
				10. เบรก	☒		
				11. เช็คอัพ	☒		


ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๕ ๑๐๐๐ บาท ๑,๕๐๐.
 ๒๖ ๑,๕๐๐

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 17	ขนาด 17"			☒	
	หน้า L	ยางปี 17	ขนาด 17"			☒	
	หลัง R	ยางปี 17	ขนาด 17"			☒	
	หลัง L	ยางปี 17	ขนาด 17"			☒	
ยางขอบกระฉก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					

151521127.
 110001127