

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Toyota ALTIS 1.6 E สี ดำ ทะเบียน กม 4421 ระยอง วันที่ 12/12/68

แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 10 มี.ค. 69

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

เลขไมล์ 198,062 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ (สีฟ้า)	☒		160
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) (ลมเบา)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์ (สีฟ้า)	☒		
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระบอกจ่ายปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			ซ้ายเสีย 160	15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกพันอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี			ขวาเสีย 160	1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง	☒			4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล (ตั้ง)	☒		160
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก (ตั้ง)	☒		160
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีษ	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี ไม่ติด				8. บัมพ์	☒		
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปีกนก	☒		
6. ไฟดักไลท์ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม คอนโซลไม่มีรอยแตก




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

ของ 2 คัน :

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	มีรอย
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 225/40 R18	☒	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 11		
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 11		
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 11		
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็คชไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ๊คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	