

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB 1.9 Hi

สี กรม

ทะเบียน 2 ชม ๑๗ 2920 กทม. วันที่ 22/07/67

เลขไมล์ ๖๙๓๔๐

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ หมด ๒๔ ก.ค. ๖๗

☐ ไม่หมด.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ขาด L,R</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระบอกจ่ายปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกพื้บอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. โช๊คอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสวิตช์ตาท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (M/T)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (M/T)		☒	
6. ไฟดย์ตาท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีษ		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บั้มบั้น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปักนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หม่น / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา 2. กันชนขวา (สี).

สี = 2,600
พว 2 สี =

	ด้าน	ทุ	ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 245/70R16		☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด ๗		☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด ๗		☒	ดอกยาง มีล็ก.
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด ๗		☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		