

ใบตรวจสภาพรถ


รุ่นรถ พอลาโรส 2017 สี ขาว ทะเบียน ขม 3463 วันที่ 6/12/62
 เลขไมล์ 86115 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา 2 ดอก
 เลขตัวถัง MA8LM90 2017 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด..... 21 ธ.ค 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>55</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สวิตช์กระจกไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. จิทย/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>น้ำ 600 ซีซี</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ทึบแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
1. ไฟในแก๊ง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุนหนบ			
				10. เบรก			

ชื่อผู้ตรวจ 106


ชื่อผู้ส่งงาน

บริษัท



ด้านหน้า

ข้างซ้าย กิ่งชนด้านซ้ายแตก คือ 1509
ด้านซ้ายแตก คือ 1509 เป็น
แตก คือ 1509 ที่ล้อหลังซ้าย
คือ 1509 เป็น 1509



ด้านหลัง

กิ่งชนท้ายขวา
ฝาท้ายขวา ส่ววิหตุล

ข้างขวา

2 = 4000 1102 = 2500

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	255 / 70 / 16	✓		
	หน้า L	ยางปี.....17	ขนาด.....	255 / 70 / 16	✓		
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	255 / 70 / 16	✓		
	หลัง L	ยางปี.....17	ขนาด.....	255 / 70 / 16	✓		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		