

ลำดับ ทะเบียน กอ 809 (สร.ป.) วันที่ 12/5/2568

ISUZU D-MAX

...

ทะเลเบียน

กบ 809 (ศรีบุรี) วันที่ 12/5/2568

รณรต.....

กัญญาแจ ☒ อรรพมา.....คอก

เลขไมล์..... ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

เลขตัวถัง MP1 TFR 65CT 144 ชื่อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

□ รีมท.....ดอก

43K15N6701 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

Bookservice ☐ ☒

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

[illegible]

9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

เลขที่ตัวหนังสือ	☒	ตัวหนังสือ	☐	เลขที่ตัวหนังสือ
	☒	ตัวหนังสือ	☐	เลขที่ตัวหนังสือ

☐ 100% ☐ 75% ☐ 50% ☐ 25% ☐ 0%

เลขคาน ☒ ๗ ☐ ๘ ☐ ๙

ภาษา ☒ ชาติ..... ☒ เดือน.....

ภาษี ☒ ขาด ☐ / ส. ร. ๐๖ ☐ ไม่ขาด

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)		/		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		/		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				
6. สัญลักระบบไฟ		/		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		/		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		/		
9. วิทียู/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		/		
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		/		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี		/		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		/		
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		/		

ระบบไฟภายนอก

ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
/		1. ไฟหน้า
/		2. ไฟหรี่หน้า
		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี
		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี
/		5. ไฟเลี้ยวหน้า
		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี
/		7. ไฟสูง
/		8. ไฟท้าย
/		9. ไฟหรี่ท้าย
/		10. ไฟเบรก
/		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี
/		12. ไฟเลี้ยวหลัง

ระบบของเหลวและห้องเครื่อง

ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
/		1. น้ำมันเครื่อง
/		2. น้ำมันเบรก
/		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)
/		4. น้ำมันเกียร์ (AT)
/		5. น้ำมันพวงมาลัย Power
/		6. น้ำหม้อพัก
/		7. น้ำฉีดกระจก
/		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่
/		9. แบตเตอรี่
/		10. สายพาน
/		11. สภาพเครื่องยนต์

ระบบช่วงล่าง


ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
/		1. ลูกปืนล้อ
/		2. ลูกหมากคันชัก
/		3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ
/		4. โช้คอัพ
/		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค
/		6. เบรก
/		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)
/		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)
/		9. ยางหุ่แหนบ

ชื่อผู้จอง _____
ชื่อผู้ขาย _____


สแกน QR Code

รับเงิน

аулау




ทำรี-ป็นพื้นตาราง
= 1300




ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

$$250 \times 4 = 1000$$


ข้างขวา

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 21	ขนาด 265/65/17	MICHELIN		} คยกับปี น้อยลง
	หน้า L	☐ ยางปี 21	ขนาด 265/65/17	MICHELIN		
	หลัง R	☐ ยางปี 21	ขนาด 265/65/17	Maxxis		
	หลัง L	☐ ยางปี 21	ขนาด 265/65/17	MICHELIN		
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				= 550 คาชาท์ (ติดเอง)
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไดเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
โช๊คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				