

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ อัสเซส 1.6 ปี 2010 สี ดำ ทะเบียน กท 409 วันที่ 22/05/68

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	✓	✓	✓	สีรอบรอบคัน	33	บันไดเสริมข้าง	✓	✓	✓	สีรอบขอบดา
2	พลาสติกคิ้วล้อ	-	-	-		34	กันชนหลัง(เสริม)	✓	✓	✓	สีรอบขอบ
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-		35	โลโก้	✓	✓	✓	
4	กระจังหน้า	✓	✓	✓	สีรอบ	36	ป้ายทะเบียน	✓	✓	✓	
5	โคมไฟหน้า	✓	✓	✓	ในสีของรถ	37	จุดเติมสี	✓	✓	✓	สีรอบตัว
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	✓	✓	✓	
7	โคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓		39	ขอบในกระบะ	✓	✓	✓	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓			ห้องเครื่อง	✓	✓	✓	
9	ไฟหับทึบกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	✓	✓	✓	สีสีนูน
10	เสาอากาศ	✓	✓	✓		2	สนิมฐานเบต	✓	✓	✓	สีสีนูน
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	✓	✓	✓		3	สนิมขาเบต	✓	✓	✓	สีสีนูน
12	ยางขอบกระจกหน้า	✓	✓	✓	สีสีนูน	4	ขั้วเบต	✓	✓	✓	
13	กระจกหน้า	✓	✓	✓		5	แผ่นกันความร้อน	✓	✓	✓	
14	แผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		6	ใต้ฝากระโปรง	✓	✓	✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		7	น้ำหมอน้ำ	✓	✓	✓	
16	ก้านปัดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		8	น้ำพักหมอน้ำ	✓	✓	✓	
17	ใบปัดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓	สีสีนูน	9	น้ำหม้อปัดน้ำฝน	✓	✓	✓	
18	ยางรีดน้ำนอก	✓	✓	✓		10	ขยัด+น็อตยึดฝากระโปรง	✓	✓	✓	สีสีนูน
19	ขอบไฟหลังคา	✓	✓	✓	สีรอบ	11	น้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	ตัว
20	กระจกประตู	✓	✓	✓	สีสีนูน		ภายใน	✓	✓	✓	
21	โคมไฟท้าย	✓	✓	✓		1	เบาะหน้า	✓	✓	✓	
22	ขอบโคมไฟท้าย	✓	✓	✓	สีสีนูน	2	เบาะหลังหรือเก็บ	✓	✓	✓	
23	ก้านปัดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	✓	✓	✓	
24	ใบปัดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	✓	✓	✓	
25	กระจกหลัง	✓	✓	✓		5	สนิมน็อตเบาะ	✓	✓	✓	
26	ไฟหับทึบกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	✓	✓	✓	
27	ยางรถ	✓	✓	✓	สีสีนูน	7	พลาสติกแผงประตู	✓	✓	✓	สีสีนูน
28	ล้อแม็กซ์	✓	✓	✓		8	ช่องเก็บของ	✓	✓	✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม	✓	✓	✓		9	คอนโซลหน้า	✓	✓	✓	
30	ฝาปิดคัมล้อ	✓	✓	✓		10	คอนโซลกลาง	✓	✓	✓	สีสีนูน
31	ฝาถังน้ำมัน	✓	✓	✓		11	ฟิล์ม	✓	✓	✓	
32	แม็กกลายเนอร์	✓	✓	✓	สีสีนูน	12	กล่องเก็บแว่น	✓	✓	✓	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่	/	/	/		1	คัทซี+ແໜບ	/	/	/	มีของวาง
14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/		2	ท่อไอเสีย	/	/	/	
15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/	/	วัสดุ	3	ดุมล้อ	/	/	/	
16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	/	/	/	วัสดุ	4	น็อตล้อ	/	/	/	
17	แผงท้าย	/	/	/		5	ยางอะไหล่	/	/	/	ปกติ
18	ยางวงกบ	/	/	/		6	พลาสติกใต้กันชนหน้า	/	/	/	
19	ยางขอบประตู	/	/	/		7	พลาสติกใต้กันชนหลัง	/	/	/	
20	ที่จุดบุหรี่	/	/	/			ระบบแอร์	/	/	/	
	ระบบไฟ	/	/	/		1	ลมแอร์	/	/	/	
1	ไฟหน้า	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	
2	ไฟหลัง	/	/	/		3	เสียงแอร์	/	/	/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		4	กลิ่น	/	/	/	ปกติ
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	/	/	/							
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	/	/	/							
6	ไฟตัดหมอก	/	/	/							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/	ปกติ						
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/							
13	กระจกประตู	/	/	/	มีคนหักด้าม						
14	เครื่องเสียง	/	/	/	ปกติ						
15	แดร	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ

มอเตอร์กระจกมองข้าง ซ้ายขวา (มีรายการ) เอ็มโอดี

ช่าง: ๗๗

วัน/เดือน/ปี: 22/5/68

ผู้ตรวจ/QC:

วัน/เดือน/ปี:

ฝ่ายขาย:

วัน/เดือน/ปี: