

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ดัดดัด ปี 2013 สี ขาว ทะเบียน สง 5214 วันที่ 28 ก.ย. 64

เลขไมล์ 204387

เลขตัวถัง MP1TR 86JDT30 ชื่อเพ

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี **แก๊ส**

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษา ☒ ชาติ ๒๒ มีค ๖๔ ☐ ไม่ชาติ.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

ชื่อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กัญญาแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ ๒ ☒ ๓


ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอกรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			1. ไฟหน้า	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒ มี ☒ ไม่มี			
6. สัญญาณไฟ	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			7. ไฟสูง	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
8. Airbag	☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
9. วิทย์/MP3	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
10. CD	☒ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
13. USB	☐ มี ☒ ไม่มี								
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	900		✓	
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		✓		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			6. น้ำมันหม้อพัก		✓		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก				
22. ที่บังแดด	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			✓	250 ๑
23. กระฉกไฟฟ้า	☒ มี ☒ ไม่มี 1500	✓		ล๊อค 6 รัด	9. แบตเตอรี่			✓	
24. กระฉกมองข้างปรับไฟฟ้า	☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน		✓		
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		✓		
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
27. กระฉกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ				
28. แตร	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก				
ระบบไฟภายในรถ					3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
1. ไฟในถัง	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			4. ใช้คัท		✓		
2. ไฟหน้าปิด	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		รองงโซล่าไว้	5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก				
ชื่อผู้จอง 6๓๔					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
สมโภชน์					9. ยางหุ้มแฉก		✓		




ด้านหน้า สีเงิน 66000
66000
9000



ข้างซ้าย สีเงิน 66000, สีเงิน 66000
66000 + 66000 + 66000 + 66000
66000 + 66000 + 66000 + 66000
66000 + 66000 + 66000 + 66000



ด้านหลัง สีเงิน 66000
66000, 9000



ข้างขวา 66000 + 66000 + 66000 + 66000
66000 + 66000 + 66000 + 66000
รวม 27000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 18 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 18 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 18 นิ้ว	✓		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 18 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี..... 19 ขนาด..... 235/40/18	✓		
หน้า L ☐ ยางปี..... 19 ขนาด..... 235/40/18	✓		
หลัง R ☐ ยางปี..... 15 ขนาด..... 245/40/18		✓	5000
หลัง L ☐ ยางปี..... 15 ขนาด..... 245/45/18		✓	
ยางขอบกระจก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี		✓	1000
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบคัมล้อ ☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กไซโลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี		✓	66000
โช๊คฝาท้าย ☐ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		