

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ CRV สี ขาว ทะเบียน ขต 4448 วันที่ 24 8.965

เลขไมล์ 183639 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ฤดูแจ ☐ ธรรมดา ดอก

เลขตัวถัง เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ฤดูแจรีโมท ดอก

เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ รีโมท 2 ดอก

ผ่านเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี ข. 1 ☐ ไม่มี


ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 8 พ.ค 66

ข้อมูลสภาพภายในรถ	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	หมายเหตุ	หมายเหตุ
1. เบาะ	/	1. ไฟหน้า	จัดไฟใหม่	1. ไฟหน้า	/	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี		2. ไฟหรี่หน้า		2. ไฟหรี่หน้า	/	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความท่วง, เสียง)		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		3. ไฟสปอร์ตไลท์	/	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/	4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี		4. ไฟแต่ง	/	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี		5. ไฟเลี้ยวหน้า		5. ไฟเลี้ยวหน้า	/	
6. สัญญาณไฟ	/	6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี		6. ไฟเคยไลท์	/	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	/	7. ไฟสูง		7. ไฟสูง	/	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	เปลี่ยนถุง 00	8. ไฟท้าย		8. ไฟท้าย	/	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/	9. ไฟหิ้วท้าย		9. ไฟหิ้วท้าย	/	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	/	10. ไฟเบรก		10. ไฟเบรก	/	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	/	11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี		11. ไฟตัดหมอกหลัง	/	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/	12. ไฟเลี้ยวหลัง		12. ไฟเลี้ยวหลัง	/	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/					
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/	ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	/	1. น้ำมันเครื่อง	900	1. น้ำมันเครื่อง	/	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี		2. น้ำมันเบรก		2. น้ำมันเบรก	/	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี		3. น้ำมันเพิองท้าย (AT)		3. น้ำมันเพิองท้าย (AT)		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☐ ไม่มี	4. น้ำมันเกียร์ (AT)		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		
19. โรบาร์	☐ มี ☐ ไม่มี	5. น้ำมันพวงมาลัย Power		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/	6. น้ำมันพอก		6. น้ำมันพอก	/	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี		7. น้ำฉีดกระจก		7. น้ำฉีดกระจก	/	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/	8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/	9. แบตเตอรี่	เปลี่ยนแบต 2450	9. แบตเตอรี่	/	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/	10. สายพาน		10. สายพาน	/	
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	/	11. สภาพเครื่องยนต์		11. สภาพเครื่องยนต์	/	
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี		ระบบช่วงล่าง				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/	1. ลูกปืนล้อ		1. ลูกปืนล้อ	/	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/	2. ลูกหมากคันชัก		2. ลูกหมากคันชัก	/	
ระบบไฟภายในรถ		3. ยางกันแผ่นพลาสติก		3. ยางกันแผ่นพลาสติก	/	
1. ไฟในเบาะ	/	4. ใช้คัท		4. ใช้คัท	/	
2. ไฟหน้าปิด	/	5. กระบอกพวงมาลัย/แดค		5. กระบอกพวงมาลัย/แดค	/	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี		6. เบรก		6. เบรก	/	
		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
		8. น้ำมันเพิองท้าย (AT) (MT)		8. น้ำมันเพิองท้าย (AT) (MT)		
		9. ยางหุ้มแบริด		9. ยางหุ้มแบริด		


ชื่อผู้จอง _____

ชื่อผู้ขาย _____


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20 ขนาด			☒	
	หน้า L	ยางปี 20 ขนาด 225/60 R18			☒	
	หลัง R	ยางปี 20 ขนาด			☒	
	หลัง L	ยางปี 20 ขนาด			☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ตัวบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ผ้าครอบค้อนล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี		☐		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี		☐		
แม็กซ์ไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี		☐		
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
โซ้ดผ้าท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		