

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ	SUZUKI CIAZ	สี	เทา	ทะเบียน	6 กข 8304	วันที่	11-3-63
เลขไมล์	41361	ระบบเกียร์	☒ Auto ☐ Manual	กุญแจ	☐ ธรรมดา.....ดอก		
เลขตัวถัง	MM5CV31500111632	เชื้อเพลิง	☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด		☒ กุญแจรีโมท...?.....ดอก		
เลขเครื่อง	K12DS1476A4		☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV		☐ รีโมท.....ดอก		
แผ่นเพลท	☐ มี ☐ ไม่มี	แก๊ส	☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม	Bookservice	☐ มี ☐ ไม่มี		
เลขตรงกัน	☐ ตรง ☐ ไม่ตรง		☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน	ระบบขับเคลื่อน	☒ 2WD ☐ 4WD		
เลขคาน	☐ มี ☐ ไม่มี		☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)	ประกันภัย	☐ มี..... ☐ ไม่มี		
ภาษี	☐ ขาด.....		☒ ไม่ขาด 16 มีนาคม 63				

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
3. พวงมาลัย (ความสั้น , ความหน่วง , เสียง)			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี			
6. สัญลักณ์ไฟ	/		
7. แอร์ (ความเย็น , กลิ่น)	/		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
9. วิทย์/MPI3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี			
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี			
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
23. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
24. กระจุกลมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี			
27. กระจุกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในถัง	/		
2. ไฟหน้าปิด	/		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
ระบบไฟภายนอก			
1. ไฟหน้า	/		
2. ไฟรีหน้า	/		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/		
6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
7. ไฟสูง	/		
8. ไฟท้าย	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/		
10. ไฟเบรก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/		
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. น้ำมันเครื่อง	/		
2. น้ำมันเบรก	/		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
6. น้ำหม้อพัก	/		
7. น้ำฉีดกระจก	/		
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
9. แบตเตอรี่			
10. สายพาน			
11. สภาพเครื่องยนต์			
ระบบช่วงล่าง			
1. ลูกปืนล้อ			
2. ลูกหมากคันชัก			
3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
4. โช้คอัพ			
5. กระบุงพวงมาลัย/แลค			
6. เบรก			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหนุนหมอน			

ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์





ด้านหน้า

กันชนหน้า 50% ส.11ตค

ข้างซ้าย

เสาเข็ม



ด้านหลัง

กันชนหลัง 50% ส.11ตค

+ ค.กึ่ง

ข้างขวา

± = 2000 11ตค = 2000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 18 ขนาด 205/50ZR17	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี 4 ขนาด 4	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี 4 ขนาด 4	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี 4 ขนาด 4	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
พีสัม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คว้งแฉด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กไฟไลน์อร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระดกหน้า	☐ มี ☐ ไม่มี		
โช๊คฝาท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลั้งดา	☐ มี ☐ ไม่มี		