

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ MG3 ปี 2017 สี 6แดง ทะเบียน 6กน 5393 วันที่ 15 ต.ค 64

เลขไมล์ 56084

เลขตัวถัง MMLZ1AE30HT0

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ชาติ 7.ก.ย.64 ☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☒ มี 3 ☐ ไม่มี




(27/07/65

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			ต.ค. 64	1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหยาบ, เสียง)				3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญลัษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี							
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี							
23. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี							
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจุกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี							
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง				1. น้ำมันเครื่อง 800			
2. ไฟหน้าปิด				2. น้ำมันเบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันพัก			
				7. น้ำฉีดกระจก			
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
				9. แบตเตอรี่			2215
				10. สายพาน			
				11. สภาพเครื่องยนต์			
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
				4. โช้คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง			

ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์

[illegible]

ช่างขา	หมอน	6000
	หมอน	3,015
	รวม	9,015

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 15 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20	ขนาด.....	195 / 60 / 15	☒		
	หน้า L	☐ ยางปี 20	ขนาด.....	195 / 60 / 15	☒		
	หลัง R	☐ ยางปี 20	ขนาด.....	195 / 60 / 15	☒		
	หลัง L	☐ ยางปี 20	ขนาด.....	195 / 60 / 15	☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ฝาครอบตุ่มล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ใช้ผ้าห้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			