

# ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 4 2 65

ทะเบียน VR-4823 ยี่ห้อ-รุ่น JA22 สี ขาว

เลขไมล์..... 170,991

เลขตัวถัง.....

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท  มี  ไม่มี

ภาษี 24/6/65  ขาด  ไม่ขาด

Bookservice  มี  ไม่มี

ประกันภัย  มี  ไม่มี

ระบบเกียร์  Auto  Manual

ขับเคลื่อน  2WD  4WD

เชื้อเพลิง  เบนซิน  ดีเซล  ไฮบริด

ไฟฟ้า  LPG  NGV

แก๊ส  ลงเล่ม  ไม่ลงเล่ม

โรงงาน  ไม่โรงงาน

เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ  กุญแจ.....

กุญแจรีโมท 1.....

รีโมทต่าง.....

### ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟรีรีหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน.....

### ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน แตก(มีรอยร้าว)

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

เบาะ..... ผ่าน ไม่ผ่าน.....

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มี/ไม่มีที่ใส

แดร ผ่าน ไม่ผ่าน.....

แร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

สัญญาณไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน 176,053

ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน.....

### ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน.....

วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน.....

AUX ผ่าน ไม่ผ่าน.....

USB ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Navi..... ผ่าน ไม่ผ่าน.....

กล้อง หน้า/ข้าง ผ่าน ไม่ผ่าน ชนแล้ว

เซ็นท์สล็อต ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน.....

กระจกพับAuto ผ่าน ไม่ผ่าน.....

กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....


กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน.....

.....ผ่าน ไม่ผ่าน.....

.....ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ด้านหน้า.....



ด้านหลัง.....





ด้านขวา.....

อินทรา 4 ประตู  
K 3000 3.0 R.



ด้านซ้าย.....

อินทรา 2 ประตู =  
อินทรา L + R =  
รวม 50000 =  
1000 40 =  
ครบตามนี้ =  
ยาว 2 ประตู 4 ประตู =



ล้อหน้า R	แม่คเดิม	แม่คแต่ง	กระทะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ยางปี 19	เบอร์	195/50	R 15	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ล้อหน้า L	แม่คเดิม	แม่คแต่ง	กระทะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ยางปี 19	เบอร์	195/50	R 15	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ล้อหลัง R	แม่คเดิม	แม่คแต่ง	กระทะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ยางปี 19	เบอร์	195/50	R 15	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ล้อหลัง L	แม่คเดิม	แม่คแต่ง	กระทะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ยางปี 20	เบอร์	195/50	R 15	ผ่าน	ไม่ผ่าน

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม	มี	ไม่มี	๓๕
คิ้วบังแดด	มี	ไม่มี	
ยางอะไหล่	มี	ไม่มี	
ชุดเครื่องมือ	มี	ไม่มี	
แม่แรง	มี	ไม่มี	
ฝาครอบดุมล้อ	มี	ไม่มี	
ฝาครอบกระทะ	มี	ไม่มี	
แม่กไลน์เนอร์	มี	ไม่มี	

หมายเหตุอื่นๆ.....

ลงชื่อผู้ตรวจ.....