

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ... พอลิโนส Nav/4x4 สี มรกต ทะเบียน 2กข-723 วันที่ 13/11/62
 เลขไมล์... 41,434 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ดรรมา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ..... ☐ ไม่ชาติ.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ไลต์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเคยไลต์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ	☐ มี ☒ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด			
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			ลัด
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแกง				4. รอยร้าวใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแหนบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

Σ : 2,500 งบฯ 3,000
 งบ : 15,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	13	ขนาด	17	
	หน้า L	ยางปี	13	ขนาด	17	
	หลัง R	ยางปี	"	ขนาด	"	
	หลัง L	ยางปี	"	ขนาด	"	
ยางขอบกระฉก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				

งบฯ 3,000
 งบ 11,500