

ใบตรวจสภาพ

รุ่น MITSUBISHI X PANDER สี ขาว ทะเบียน 2ขจ 7105 ททท. วันที่ 17/9/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 9 ร.ย. 69

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบรด์
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

เลขใบ 169479 เลขเครื่อง..... เลขคชช.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันพื้	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. แบตเตอรี่	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. สายพาน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. อินเตอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. เทอร์โบ	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. กรองแอร์	☒	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. สวิตช์คันไฟ	☒	☐	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		16. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒	☐	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
24. ชั้นวางของในท้ายถัง	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. ครีษ	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตรถ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. บัมพ์	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ปีกนก	☒	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสี่ยง)	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
9. ไฟเบรก	☒	☐		14. ท้องว่างเครื่อง	☒	☐	
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ท้องว่างเกียร์	☒	☐	

ประตูซ้ายเสีย
169


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด 205/55R16		☒		
	หน้า L	ยางปี 23	99		☒		
	หลัง R	ยางปี 23	99		☒		
	หลัง L	ยางปี 23	99		☒		
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี		☒			
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซ์ไฮเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระຈກหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ใช้คฝาก้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ไฟเบรกหลังคค	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			