

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Chemp SI สี volcanic ทะเบียน วท 2361 วันที่ 13/7/63

เลขไมล์ 100,262 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ญุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญุญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง..... ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ 21 ส.ค. 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. จิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			ดูสี/ท 90878
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรเกิ้ล ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันชัก			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลารับ			
1. ไฟในแก่ง				4. รอยรั่วโช๊คอัพ			
2. ไฟหน้าบิด				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแหนบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			
ชื่อผู้ตรวจ							
ชื่อผู้ส่งงาน							
สมโภชน์							


ชื่อผู้ตรวจ.....

ชื่อผู้ส่งงาน.....

สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ปี 2000 1167 : 2,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19 ขนาด 15		✓		
	หน้า L	ยางปี 19 ขนาด 15		✓		
	หลัง R	ยางปี 19 ขนาด 15		✓		
	หลัง L	ยางปี 19 ขนาด 15		✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี					
คัวบังแดด	☒ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี					