

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Revio st. 1.2013 3m สี สีชมพู ทะเบียน 1892 วันที่ 30/4/62

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....¹ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล 127, 736 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	ว่าง	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์		☒	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		ครบ 6 ไฟ
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพันอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ปีกนก	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง	☒	☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
ระบบไฟภายนอก				4. ใช้คัพ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / งานเบรก	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ครี	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บั้มบั้ม	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก			
7. ไฟสูง	☒			11. พวงมาลัย (เส้น / หนอง / เสี่ยง)	☒		
8. ไฟท้าย	☒		L+R ใหม่	12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
10. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง			
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์			

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า

* ครอบคืบ




ข้างขวา



ด้านหลัง

สีรวมคัน = 15,000

บอ 4 สี =



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่าง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว				
	หน้า L ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่าง ☒	กระแทก / ขนาด 7 นิ้ว				
	หลัง R ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่าง ☒	กระแทก / ขนาด 7 นิ้ว				
	หลัง L ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่าง ☒	กระแทก / ขนาด 7 นิ้ว				
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22	ขนาด	205/70/15		/	
	หน้า L ยางปี 19	ขนาด	195/65/15		/	
	หลัง R ยางปี 22	ขนาด	205/70/15		/	
	หลัง L ยางปี 19	ขนาด	195/65/15		/	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	สี			/	
รีอับบิงแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี					
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ซิคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี					
สวาทาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี					