



ใบตรวจสภาพ

รุ่นที่ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๐๑๕ ส. ๕๖ ทะเบียน ๑๗๗ ๑๗ วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๓



เลขไมล์ 22306 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MP1TFR86JFR86 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 26 ๗.๑๖4

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี			
3. พวงมาลัย (ความสั้น , ความหน่วง , เสียง)		✓		
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี			
6. สัญลักษณ์ไฟ		✓	✓	
7. แอร์ (ความเย็น , กลิ่น)		✓		
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี			
9. วิทูรย์/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี			
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี			
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี			
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี			
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี			
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี			
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
23. กระจุกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า	☐ มี ☒ ไม่มี			
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี			
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี			
27. กระจุกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี			
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ระบบไฟภายในรถ				
1. ไฟในถัง		✓		
2. ไฟหน้าปิด		✓		
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ชื่อผู้จอง ชื่อผู้ขาย				
สมโภชน์				

ระบบไฟภายนอกจรด		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟหน้า		✓		
2. ไฟหรี่หน้า		✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. ไฟเลี้ยวหน้า		✓		
6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. ไฟสูง		✓		
8. ไฟท้าย		✓		
9. ไฟหรี่ท้าย		✓		
10. ไฟเบรก		✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. ไฟเลี้ยวหลัง		✓		
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
1. น้ำมันเครื่อง		✓		
2. น้ำมันเบรก		✓		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
5. น้ำมันพวงมาลัย Power		✓		
6. น้ำหม้อพัก		✓		
7. น้ำฉีดกระจก		✓		
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓		
9. แบตเตอรี่		✓		
10. สายพาน		✓		
11. สภาพเครื่องยนต์		✓		
ระบบช่วงล่าง				
1. ลูกปืนล้อ				
2. ลูกหมากคันชัก				
3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ				
4. โช๊คอัพ				
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
6. เบรก				
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
9. ยางหุแทนบ				



ด้านหน้า กระจกหน้าแตก
แตกเป็น ๒ แฉก, กระจกหน้าเป็น ๒ แฉก ภาย = 2000
2000 + 1,500



ด้านหลัง กระจกหลัง - 1500
รวม ~~20,700~~ 21,500

ข้างขวา กระจกข้างขวา L ขว
2000, กระจกหลังขวา L ขว
500, รวม กระจก L ประตูด้าน 1 ขว
รวม กระจก 4,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี 20 ขนาด 215/70/15	✓		
หน้า L ☐ ยางปี 20 ขนาด 215/70/15	✓		
หลัง R ☐ ยางปี 20 ขนาด 215/70/15	✓		
หลัง L ☐ ยางปี 20 ขนาด 215/70/15	✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	600	✓ ฟิล์ม 3 แฉก
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	3,500	✓ 6000
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	