

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ MAZDA 2 1.3 HIGH CONNECT สี ขาว ทะเบียน กท ๖๘๔๑ วันที่ ๑ ส.ค. ๖๒


เลขไมล์ 84,701
 แผ่นใบพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ยาง.....
☒ ไม่ยาง 12 ส.ค. ๖๒

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....2 ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifuntion ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>16ก</u>	☐	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพัด	☐	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☐	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☐	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☐	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☐	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☐	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☐	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☐	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อีคว	☐	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล <u>เหล็ก</u>	☐	☒	
3. ไฟสปรตโลโก้ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟดัยโลโก้ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแพน	☐	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครี	☐	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บัม	☐	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☐	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สั้น / น่นว / เสียง)	☐	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐			☐	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม เหล็กพวงมาลัย, ~~พวงมาลัย~~ หักชำรุดที่วง
รถโดนเก็บภาษี




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่ ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคเต่ง	กระทะ / ขนาด.....12.....นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคเต่ง	กระทะ / ขนาด.....12.....นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคเต่ง	กระทะ / ขนาด.....12.....นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคเต่ง	กระทะ / ขนาด.....12.....นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....93	ขนาด.....185/60 R15		☒		
	หน้า L	ยางปี.....93	ขนาด.....h.....→		☒		
	หลัง R	ยางปี.....93	ขนาด.....h.....→		☒		
	หลัง L	ยางปี.....93	ขนาด.....h.....→		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็คซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี					