


ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mazda 2 1.3 Highspeed 972 ทะเบียน กน 8641 จก วันที่ 1/8/66


เลขไมล์ <u>84706</u> แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ภาษี ☐ ว่าง..... ☒ ไม่ว่าง <u>12 มิย 67</u>	ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด	ฤดูแฉ ☐ ธรรมดา.....ดอก ☐ ฤดูแฉโรท.....ดอก ☒ รั้วม.....ดอก <u>2</u> Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
--	---	--

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพืค	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัด	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้หนบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีช			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบ้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊กน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. คุ้ย ไม่ได้อิงซ้าย	☒		300-


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ	
				ด้าน	ด้าน		
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☒	☐		
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี				
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี				
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี				
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด	185/60 R15	☒	☐	
	หน้า L	ยางปี 23	ขนาด	99			
	หลัง R	ยางปี 23	ขนาด	99			
	หลัง L	ยางปี 23	ขนาด	99			
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐			
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐			
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐			
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐			
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี	☐	☒			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี	☐	☒			
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐			
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี	☐	☒			
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี	☐	☒			
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี	☐	☒			