

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Honda BRIO AMAZE สี ๒๓ ทะเบียน กค 4180 ทอ. วันที่ 24/10/65

เลขไมล์ 80094
 แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 14 ต.ค.65
☐ ไม่หมด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ คนขับขาด		☒		1. ไฟใบเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		* 8. สภาพเครื่องยนต์ น้ำมันรั่ว		☒	3,000 ๖
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	-	-	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สับลัคนีไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสเบอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟดรายไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มแอมบ	-	-	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	-	-	
8. ไฟท้าย	☒			11. ขับขึ้น	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	-	-	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (สับ / หมอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม




ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี)




ข้างขวา 2. หมกม้าย (เคาะ) (สี)

3. กระดาษทองท้ายซ้าย (สี)



ด้านหลัง 4. ฝาท้าย (สี)



ข้างซ้าย 5. เสาประตูด (สี) (เคาะ)

6. หมกม้าย (สี)

7. กระดาษทองข้างขวา (สี)

สี 6,000 / ยาง 1,200 x 2 /

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด 175/65R14		☒		
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด 99		☒		
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด 99			☒	
	หลัง L	ยางปี	ขนาด 99			☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ตัวถังแตก	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝากาย	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
ไฟเบรกล้อหลัง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		