

13-15-3566

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 4 พฤษภาคม 2561 เลขทะเบียน 2พล 5428 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 ประเภท รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย. 3) ลักษณะ กระบะบรรทุก (มีหลังคาปิดด้านข้าง)
 ยี่ห้อรถ TOYOTA แบบ Hilux Revo รุ่นปี ค.ศ. 2018
 สี ขาว เลขตัวรถ MROEB8CB400871920 อยู่ที่บ้านหลวง
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ TOYOTA เลขเครื่องยนต์ 2GDC345210
 อยู่ที่ ขวาเครื่อง เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส
 จำนวน 4 สูบ 2393 ซีซี 150 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1750 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา 1100 กก.
 น้ำหนักรวม 2850 กก. ที่นั่ง คน
 9401286

๑๔๐๑๒๘๘

เจ้าของรถ
 ลำดับที่ 3 วันที่ครอบครองรถ 9 มิถุนายน 2565
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 เลขที่บัตร 0107536000986 วันเกิด 7 กันยายน 2536 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร.

ลงชื่อ.....ผู้ถือกรรมสิทธิ์.....
 ลงชื่อ.....นางสาวกัญจนา.....นอก.....
 (.....เจ้าหน้าที่งานส่งยานพาหนะ.....)
 (.....เจ้าหน้าที่งานส่งยานพาหนะ.....)
 เจ้าหน้าที่ นายทะเบียน

รายการเสียภาษี

เลขทะเบียน
2๗๖ 5428วัน เดือน ปี
4 พ.ค. 61

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

1.
3.2.
4.

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษี บาท/สต.	เงินเพิ่ม บาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 4 พ.ค. 61	4 พ.ค. 62	A71902114/610033822	1,350.00		สพ.5 (ใบยาว)	
2 26 เม.ย. 62	4 พ.ค. 63	G42742878/620038674	1,350.00		สป(ศิริก)	
3 30 เม.ย. 63	4 พ.ค. 64	A82501415/630015816	1,350.00		สพ.3 (พรรณี)	
5 25 พ.ค. 64	4 พ.ค. 65	G64573458/640038341	1,350.00	13.50	สป(ศิริก)	
6 2 มิ.ย. 65	4 พ.ค. 66	H10298328/650030893	1,050.00	10.50	นร2 (ปณิศา)	
7						

รายการเสียภาษี

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษี บาท/สต.	เงินเพิ่ม บาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 4 พ.ค. 61	ติดแปลงระหว่งทรงรั้วน้ำหมักโดยการ เสร้มแทนท	พ.จ.อ. กาคิณัฐ	(นางสาวอุบลรัตน์ ท้าว) เจ้าพนักงานขนถ่ายมูล
2	โดยมีนายจุมพล บุณศรีโรจน์ เป็นวิศวกรรับรองความมั่นคงแข็งแรง		
3			
4 19 เม.ย. 61	โอนกรรมสิทธิ์จากบริษัทคารูบ จำกัดซึ่งรับ		
5	โอนกรรมสิทธิ์จาก บริษัทซีเจ โกลด์คัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	อ.นิพนธ์ เสงี่ยม	(นางสาวอุบลรัตน์ ท้าว) เจ้าพนักงานขนถ่ายมูล
6	แจ้งใช้รถใน เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
7	เปลี่ยนสี เดิม น้ำเงิน เทา แดง เป็น ขาว		
8	เปลี่ยนลักษณะรถ เดิม ตู้บรรทุก นร. 2000 กก.		
9	เป็น กระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา) นร. 1650 กก.		
10			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11 9 มิ.ย. 61	โอนกรรมสิทธิ์จาก บริษัทพ.สามพราน กรุ๊ป จำกัด	อ.นิพนธ์ เสงี่ยม	(นางสาวอุบลรัตน์ ท้าว) เจ้าพนักงานขนถ่ายมูล
12	เปลี่ยนลักษณะรถ เดิม กระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา) นร. 1650 กก.		
13	เป็น กระบะบรรทุก (มีหลังคาพับปิดด้านข้าง-ท้าย) นร. 1750 กก.		
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

19

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

รายการแจ้งย้าย

	วัน เดือน ปี	หนังสือแจ้งย้ายที่	เลขทะเบียน	ชื่อจังหวัดที่แจ้งย้าย	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Apple Inspection

รหัสสินค้า (รถการ) NPT651000210

วันที่ตรวจสอบ 28-10-2565

1000

ตัว CR6510004334
TOYOTA
เลขเครื่อง 2GDC345210
เลขตัวถัง MR0EB8CB400871920
รุ่น GUN122R8BTMYT3
เครื่องยนต์ 2.4 CC ระบบเกียร์ MT
เกียร์ 2WD
ตรวจสอบ นายวิรัชกร เข็มคำอาจค์

สถานที่จัดเก็บ แควมรุ้ง
รุ่น HILUX REVO
ทะเบียน 2ดลฐ-5428 กรุงเทพมหานคร
สี ขาว
ปีผลิต 2018
วันผลิตทะเบียน 4 พ.ค. 61
เลขไมล์ 150,859
วันทึบยานพาหนะ 04 พ.ค. 2566
หมดอายุ

เกรดตัวรถ

R


เกรดสภาพภายใน

B

ข้อควรระวัง (1) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสภาพเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบใบพัด ระบบเกียร์ เลขไมล์ สภาพภายนอก และความปลอดภัยอื่นๆ ผู้ประกอบการควรตรวจสอบสภาพรถก่อนนำรถมาเช่าหรือซื้อ (2) การประเมินสภาพรถเป็นการประเมินเบื้องต้น ผู้เช่าควรตรวจสอบสภาพรถก่อนนำรถไปใช้

พร้อมคนขับ ขันได้
ลักษณะหน้า เลี้ยวซ้าย คันชนหน้าแต่เปลี่ยน เข็มหน้า R ลอด ฝากระโปรงหน้าลอด ตัวสี รถใส่ดูใหม่ เลขเครื่องตรง 2GDC345210

ภาพเครื่องยนต์
ภาพเครื่องยนต์โดยรอบ ปกติ
เครื่องยนต์ หมุน ความร้อน ปกติ
ระบบเกียร์ น้ำมัน
เครื่องยนต์ Diesel
ปั๊มสี/สภาพช่วงล่าง
ภาพช่วงล่าง พอใช้
ภาพแชสซี พอใช้
ภาพเกียร์ ใช้งานได้
ภาพเกียร์ ใช้งานได้
ลาชัน กรบ
ระบบเบรก/คลัช ใช้งานได้
เบรก ใช้งานได้
เบรก ABS ใช้งานได้
โช้ โช้
ระบบพวงมาลัย เพาเวอร์
เบรกพวงมาลัย ใช้งานได้
ภาพพวงมาลัย ใช้งานได้
ระบบแอร์ ใช้งาน
เบรกแอร์ ใช้งาน
คอมเพรสเซอร์ ใช้งาน



11. อุปกรณ์เครื่องยนต์

อุปกรณ์เครื่องยนต์ มี จำนวน 2 ดอก
ประเภทอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องยนต์ 2 ดอก

12. อุปกรณ์ของรถ

ประเภท	วัสดุ	มี/ไม่มี	จำนวน
กระจก	ไฟฟ้า	ไม่มี	จำนวน -
ถุงลมนิรภัย	มี	ไม่มี	จำนวน 4
สมุดรับประกัน	มี	ไม่มี	
SD Card ระบบวิทยุ	ไม่มี	ไม่มี	

13. สภาพการติดโซนริค

สภาพการติดโซนริค ใช้งาน