

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ มาสด้า BT50 ปี 2018 สี ดำ ทะเบียน ฉฉ 6596 วันที่ 6 ธ.ค 64

เลขไมล์ 30782

เลขตัวถัง MM 8URO RD 10093 ²⁵⁸⁹ เชื้อเพลิง

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี ☒ แก๊ส

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน / ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด... ๑๑.๑ ๖๔ ☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กัญญาแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....2 ดอก

☐ ไร่โมท.....ดอก

Bookservice ☐ ☒

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ ๒ ☒ ๓

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญลักษณ์ไฟ	✓			6. ไฟเคยไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย 2250			67.1 R-1
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☒ ไม่มี	✓						
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						

ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. น้ำมันเครื่อง 900		✓	
2. น้ำมันเบรก		✓	
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
5. น้ำมันพวงมาลัย Power		✓	
6. น้ำหม้อพัก		✓	
7. น้ำฉีดกระจก		✓	
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓	
9. แบตเตอรี่		✓	2213
10. สายพาน		✓	
11. สภาพเครื่องยนต์		✓	


ระบบช่วงล่าง			
1. ลูกปืนล้อ		✓	
2. ดอกหมากคันชัก		✓	

ชื่อผู้จอง


ชื่อผู้ขาย _____

សុភវង្ស


748 J 1500



ข้างซ้าย เลขที่ ๘๖๓๒๑๗๖๖๖๖๖ 1500
รวมเงินทั้งสิ้น ๕๐๐๐



ด้านหลัง ช่องสี่ 17,000
 ช่องห้า 72 | 2 5365
รวม 12365



ข้างขวา ๖๖ กม ๒๕๖ 2000

สภาพล้อ				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี..... 18	ขนาด..... 265/65/17	☒		
	หน้า L	☐ ยางปี..... 18	ขนาด..... 265/65/17	☒		
	หลัง R	☐ ยางปี..... 16	ขนาด..... 265/65/17	☒		
	หลัง L	☐ ยางปี..... 18	ขนาด..... 265/65/17	☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☐ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไดเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝ้าย	☐ มี	☐ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		