

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ มาสด้า 2 ปี 2014 สี เทา ทะเบียน กพ 3960 วันที่ 23 ก.พ 64

เลขไมล์ 97454

เลขตัวถัง กพ 3960

เลขเครื่อง 837

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก



☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	<u>หนัง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
6. สัญญาณไฟ		☒			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒			7. ไฟสูง	☒			
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒			
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี <u>3500</u>	☒		<u>เปลี่ยน</u>	9. ไฟหรี่ท้าย	☒			
10. CD	☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒			
11. DVD	☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			
13. USB	☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	<u>800</u>	☒		
15. Navi	☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒		
16. SD Card	☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi	☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด		☒		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก		☒		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒		
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์		☒		
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒		
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก		☒		
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ		☒		
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้อัพ		☒		
1. ไฟในถัง		☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค		☒		
2. ไฟหน้าปิด		☒			6. เบรก		☒		
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง <u>บอจ</u>					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุ้มแชน				
สมโภชน์									



ด้านหน้า กิ่งรถตหน้า 6600
 6600 6600 6600
 2000

ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2000
 5600
 รวม 7600

ข้างขวา

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 19 ขนาด 185/55/16	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี 19 ขนาด 185/55/16		
	หลัง R ☐ ยางปี 19 ขนาด 185/55/16		
	หลัง L ☐ ยางปี 19 ขนาด 185/55/16		
ยางขอบกระจุก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	1300 709
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระจุกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝ่าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	