





วันที่ 29 ม.ค. 65



ด้านหน้า กันชนหน้าสีรูป 1500
ฝากระโปรงหน้า 1300
ทำสีผนัง กว 1500

ข้างซ้าย ทำสีกระจก 1300 ทำสีผนัง 1000



ด้านหลัง ทำสีกันชนหลังสีรูป
1500 เคาะทำสีฝาหลัง 1500

ข้างขวา ทำสีกระจก 1500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 18	ขนาด		/	
	หน้า L	☒ ยางปี 18	ขนาด 185 / 55 R16		/	
	หลัง R	☒ ยางปี 18	ขนาด		/	
	หลัง L	☒ ยางปี 18	ขนาด 185 / 55 R16		/	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ใช้ผ้าท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	เสาอากาศ นิ่ง (50 วัตต์)	/		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี				