

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ NISSAN NAVARA ๓๑๗ ลิตร สี ขาว ทะเบียน ฉก ๙๔๐๖ ออ. วันที่ 24/6/๖7

เลขไมล์ 218161
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 12 พ.ค. ๖8

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	/		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. ฐานเตอร์	/		
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เทอร์โบ	/		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>พอใช้ไม่เย็น</u>			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. ใช้อัฟ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	/		
3. ไฟสปอตร์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ <u>เสียงดัง</u>	/		
8. ไฟท้าย <u>R. หมด L. หมด</u>	/			11. บัมพ์	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						

1,500x2
= 3,000


180

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี).


2. กันชนหน้า (สี).



ข้างซ้าย 3. หน้าซ้าย (สี).


4. ประตูซ้าย (สี).

5. ฝากระโปรงข้าง (สี). 6. กระบะท้าย (สี).



ด้านหลัง 7. ฝาท้าย (สี).

8. หลังคารถ (สี).



ข้างขวา 9. กระบะขวา (สี).

10. ประตูขวา (สี).

* 261071615

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	เบ้าเดิม	☐	เบ้าแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	เบ้าเดิม	☐	เบ้าแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	เบ้าเดิม	☐	เบ้าแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	เบ้าเดิม	☐	เบ้าแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด	215/70R15		☒	
	หน้า L	ยางปี 23	ขนาด	99		☒	
	หลัง R	ยางปี 23	ขนาด	99		☒	
	หลัง L	ยางปี 23	ขนาด	99		☒	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	หมดสภาพ
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฝาครอบกระแทก	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ไฟเบรกลหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	