



ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ คิลล์ไลท์ 2006 สี เทา ทะเบียน นย 5273 วันที่ 25/พ.ย./63
 เลขไมล์ 252049 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง DVLGRFFD220027 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง D25-004122T ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ..... 23 พ.ย. 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u> 1000	☒	☐	✓ <u>คิดลด L-R</u>	1. ไฟหน้า 3000	☒	☐	✓ <u>คิดลด L-R</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐	✓ <u>รับค่าคงที่</u>	3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐	✓ <u>6000 ลด 1%</u>	6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น) 400	☒	☐	✓ <u>คิดลด 1%</u>	7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	✓ <u>6000 ลด 1%</u>	8. ไฟท้าย 1000	☒	☐	✓ <u>คิดลด L-R</u>
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. น้ำมันเครื่อง 500	☒	☐	✓ <u>คิดลด 1%</u>
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	✓	7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☒	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	✓	9. แบตเตอรี่	☐	☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	✓	10. สายพาน	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	✓	11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	✓ <u>คิดลด 1%</u>
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ลูกหมากคันชัก 3500	☒	☐	✓ <u>คิดลด 1%</u>
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	✓ <u>คิดลด 1000</u>	3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้คัท	☒	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐	✓ <u>ไม่คิด</u>	5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		6. เบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแบริด	☒	☐	

ชื่อผู้จอง 606
 ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์





ด้านหน้า รถกระบะ

2000

ข้างซ้าย สีทอง, รถยนต์ 5 ประตู

1500 + 500

รถ 600



ด้านหลัง รถกระบะ

1500

ข้างขวา รถกระบะ 4 ประตู L 2 ประตู

6 ประตู L 2 ประตู 6 ประตู, สีทอง

22500 = (รวม 27,600)

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓ { ไม่มีฝาครอบล้อ }
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	14	ขนาด	205/70/15	✓ { เปลี่ยนสภาพยาง 7600 }
	หน้า L	☐ ยางปี	-	ขนาด	205/70/15	
	หลัง R	☐ ยางปี	13	ขนาด	215/70/15	
	หลัง L	☐ ยางปี	13	ขนาด	215/70/15	
ยางขอบกระบอก	☒ มี	☐ ไม่มี	900		✓	อัตรา L-R
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีไดเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	สีรอยเกาะ 3150
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ใช้คฝ้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	หัก 500
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				