

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ.....REVO.....สี.....มก ทะเบียน.....3370.....ไมล์.....21097.....วันที่.....9-11-67.....

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/	สีใหม่	33	โลโก้	/	/	/	
2	พลาสติกคลุมล้อ	-	-	-		34	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-		35	จุดแต้มนี	/	/	/	มีรอย
4	กระจังหน้า	/	/	/		36	คิ้วกันแดดประตู	-	-	-	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/	ใช้ใหม่	37	ขอบในกระบะ	/	/	/	
6	โคมไฟตัดหมอก	/	/	/	มีไฟตัดหมอก		ห้องเครื่อง				
7	ไฟพับทิ่มกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
8	เสาอากาศ	/	/	/		2	สนิมฐานเบด	/	/	/	
9	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/		3	สนิมขาเบด	/	/	/	
10	ยางขอบกระจกหน้า	/	/	/		4	ขั้วเบด	/	/	/	
11	กระจกหน้า	/	/	/	มีรอยร้าว	5	แผ่นกันความร้อน	/	/	/	
12	แผงจิ้งหรีด	/	/	/		6	ใต้ฝากระโปรง	/	/	/	
13	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/		7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
14	ก้านปัดน้ำฝนหน้า	/	/	/		8	น้ำหม้อพักน้ำ	/	/	/	
15	ใบปัดน้ำฝนหน้า	/	/	/		9	น้ำหม้อปัดน้ำฝน	/	/	/	
16	ยางรีดน้ำนอก	/	/	/		10	ขยิด+น็อตยึดฝากระโปรง	/	/	/	
17	ขอบไฟหลังคา	/	-	-		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	
18	กระจกประตู	/	/	/			ภายใน				
19	โคมไฟท้าย	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	
20	ขอบโคมไฟท้าย	/	/	/		2	เบาะหลังหรือแคป	/	/	/	
21	ก้านปัดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
22	ใบปัดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	/	/	/	
23	กระจกหลัง	/	/	/		5	สนิมน็อตเบาะ	/	/	/	
24	ไฟพับทิ่มกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	/	/	/	
25	ยางรถ	/	/	/	มี 23	7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	มีรอยร้าว
26	ล้อแม็กซ์	/	/	/	เดิม	8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
27	ฝาปิดที่เติมลม	/	/	/		9	คอนโซลหน้า	/	/	/	
28	ฝาปิดคูลล์	/	/	/		10	คอนโซลกลาง	/	/	/	
29	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/		11	ฟิล์ม	/	/	/	มีรอยร้าว
30	แม่กลายเนอร์	/	/	/		12	กล่องเก็บแว่น	/	/	/	
31	บันไดเสริมข้าง	/	/	/		13	ช่องเก็บยางอะไหล่	-	-	-	มี
32	กันชนหลัง(เสริม)	/	/	/	มี	14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/	/		1	คัทซี+แหวนบ	/	/	/	
16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	/	/	/		2	ท่อไอเสีย	/	/	/	
17	แผงท้าย	-	-	-		3	คู่มือ	/	/	/	
18	ยางวงกบ	/	/	/		4	น็อตล้อ	/	/	/	
19	ยางขอบประตู	/	/	/		5	ยางอะไหล่	/	/	/	
	ระบบไฟ					6	พลาสติกได้กันชนหน้า	-	-	-	
1	ไฟหน้า	/	/	/		7	พลาสติกได้กันชนหลัง	-	-	-	
2	ไฟหลัง	/	/	/			ระบบแอร์				
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		1	ลมแอร์	/	/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	-	-	-		3	เสียงแอร์	/	/	/	
6	ไฟตัดหมอก	/	/	/		4	กลิ่น	/	/	/	
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/							
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/							
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	แดร	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ ขวมาส่ง, ส่งล้อจากหน้า + นว ทำแล้วอดได้ทั้งนั้น
คันชนล้อ มุม (รถจากสีก่อน)

ช่าง : ๒๕ วัน/เดือน/ปี : ๑-๑๑-๖๗
ผู้ตรวจ/QC : ๑๕๖๕ วัน/เดือน/ปี : ๑/๑๑/๖๗
ฝ่ายขาย : ๗ก วัน/เดือน/ปี : ๑ พ.ย ๖๗