

ใบตรวจสอบสภาพ



รุ่นรถ 1800 cc ปี 2007 สี im ทะเบียน พท-793-ขอนแก่น วันที่ 13/5/64
 เลขไมล์ 147577 Km ระบบเกียร์ ☐ Auto ☐ Manual ภาษี ☐ กรมฯ.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชำด..... ☒ ไม่ชำด..... 20 พ.ค 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	จากห้องผู้โดยสาร	1. ไฟหน้า		☒	จากห้องผู้โดยสาร
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าท้าย		☒	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความท่วง, เสียง)		☒		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒	
6. สัญลักษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒		7. ไฟสูง		☒	
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒	
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟหน้าท้าย		☒	
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก		☒	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี							
23. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
24. กระบอกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระบอกพัดลมอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี							
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	ดี
2. ไฟหน้าปิด		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
				6. น้ำมันหม้อพัก		☒	
				7. น้ำฉีดกระจก		☒	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
				9. แบตเตอรี่		☒	
				10. สายพาน		☒	
				11. สภาพเครื่องยนต์		☒	
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ		☒	
				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
				4. โช้คอัพ		☒	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แรค		☒	
				6. เบรก		☒	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
				9. ยางหุ้มหมอบ		☒	

ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์





ด้านหน้า

29/10/2561

29/10/2561

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

29/10/2561

ข้างขวา

ค่าซ่อมเครื่อง = 3,500 บาท

ค่า = 10,000 บาท

ค่าซ่อม = 2,500 บาท

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	16	หน้า	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....			
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....			
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....			
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....	2557/50	ขนาด.....	16		
	หน้า L	☐ ยางปี.....		ขนาด.....			
	หลัง R	☐ ยางปี.....		ขนาด.....			
	หลัง L	☐ ยางปี.....		ขนาด.....			
ยางขอบกระชก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คว้างแดด	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระชกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
โช๊คฝ้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี					