

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan NP 300 single 2.5SL สี ๒๓๓ ทะเบียน ๒๔ 3073 ๖๖๗ วันที่ 13/๑/65

เลขโมล 139784
 แผ่นเพลน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ งด 11 กย. 65
☐ ไม่งด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่	☒		
* 14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☒ ไม่มี	☒	-		15. สลักลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุแหบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ชัมบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างขวา 1. กระบะท้าย (เคาะ) (สี)



ด้านหลัง 2. ฉากท้าย (สี)

4. ขอบกระดาก (สี)



ข้างซ้าย 3. กระบะขวา (เคาะ) (สี)

สี 4 ชั้น = 4,000 / ยาง 4 เส้น = 1,500 x 4 /

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาติม ☐ แม็คคาแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L ☐ แม็คคาติม ☐ แม็คคาแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คคาติม ☐ แม็คคาแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง L ☐ แม็คคาติม ☐ แม็คคาแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 195R15			✓	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 195R15			✓	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 195R15			✓	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 195R15			✓	
ยางขอบกระดาก	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	หมดสภาพ		✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		-	-	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	อยู่ 9 กระบะ	✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		-	-	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี ☒ ไม่มี		-	-	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	แตก		✓	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		-	-	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี		-	-	