

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Celerio 1.0 GL สี เทา ทะเบียน กน 922 ๕๕ วันที่ 18/8/66

เลขโมล 36486
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง 26 ต.ค. 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปิ่น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....14.....นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....14.....นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....14.....นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....14.....นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....21..... ขนาด.....165/65R14	☒	☐	
	หน้า L ยางปี.....21..... ขนาด.....99	☒	☐	
	หลัง R ยางปี.....21..... ขนาด.....99	☒	☐	
	หลัง L ยางปี.....21..... ขนาด.....99	☒	☐	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
ฝาครอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
กระຈກหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
โซ้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ไฟเบรคหลังค	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	