

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota 2020 สี เทา ทะเบียน ๒๓ ๗๙๖ วันที่ 10 พ.ค 64

เลขไมล์ 49521

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MROFB84410114 ชื่อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง.....

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 26 พ.ค 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>27</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>100</u>		☒	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. น้ำมันมอก	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	<u>2700</u>
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้อัพ	☒		
1. ไฟในถัง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
2. ไฟหน้าปัด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนัแทน			


ชื่อผู้จอง 6516

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า 5 รอยขีดข่วน
เบาะเบาะ 1500



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา 5 รอยขีดข่วน ด้านท้าย 5 รอยขีดข่วน
เบาะเบาะ 500

* รวม 11,200

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด..... 15 นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด..... 15 นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด..... 15 นิ้ว	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด..... 15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี..... 20	ขนาด.....		205 / 70 / 15	
	หน้า L	☐ ยางปี..... 20	ขนาด.....		205 / 70 / 15	
	หลัง R	☐ ยางปี..... 20	ขนาด.....		205 / 70 / 15	
	หลัง L	☐ ยางปี..... 20	ขนาด.....		205 / 70 / 15	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			600	กระจกหน้า
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระแทก	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซ์ไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			แต่กระดกหน้า	3500
ใช้ผ้าห้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				