

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 26 01 2567

ทะเบียน บย 2368 กรุงเทพมหานคร		ยี่ห้อ-รุ่น ISUZU D-MAX 1.9 CAB		หมายเหตุ	
ประเภทการซ่อมบำรุง : ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รัดจอย ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง					
นัดลูกค้า เวลา		กำหนดเสร็จ เวลา		เสร็จจริง เวลา	
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ช่าง</u> <u>ประเมิน</u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u> </u> 4 <u> </u> 8 <u> </u> 2 <u> </u> 5 <u> </u> 9 <u> </u> 3 <u> </u> 6 <u> </u> 10 <u> </u>					
แผนกเคาะ ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ช่าง</u> <u>ประเมิน</u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u>ขอบหลังคา น้้าย ขว</u> 5 <u>ขอบกระเบรข</u> 9 <u> </u> 2 <u>ขอบกระเบรซ้าย</u> 6 <u> </u> 10 <u> </u> 3 <u>ฝาท้ายด้านนอก</u> 7 <u> </u> 11 <u> </u> 4 <u>ฝาท้ายด้านใน</u> 8 <u> </u> 12 <u> </u>					
แผนกสี ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>สีก็ลิตร</u> <u>ช่าง</u> <u>ประเมิน</u> <u>A</u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u>ขอบหลังคา ซ้าย ขว</u> 5 <u>ขอบกระเบรข</u> 9 <u> </u> 2 <u>ขอบกระเบรซ้าย</u> 6 <u> </u> 10 <u> </u> 3 <u>ฝาท้ายด้านนอก</u> 7 <u> </u> 11 <u> </u> 4 <u>ฝาท้ายด้านใน</u> 8 <u> </u> 12 <u> </u>					
แผนกประกอบ ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ช่าง</u> <u>ประเมิน</u> <u>A</u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u> </u> 3 <u> </u> 5 <u> </u> 2 <u> </u> 4 <u> </u> 6 <u> </u>					
แผนกขัด ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ช่าง</u> <u>ประเมิน</u> <u>A</u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u> </u> 2 <u> </u> 3 <u> </u>					
แผนกล้าง ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ช่าง</u> <u>ประเมิน</u> <u>A</u> เวลาเริ่มทำ <u> </u> เวลาหยุดทำ <u> </u> เวลาจบงาน <u> </u> 1 <u> </u> 3 <u> </u> 5 <u> </u> 2 <u> </u> 4 <u> </u> 6 <u> </u>					
อื่นๆ ระดับงาน <u>หนัก / กลาง / เบา</u> <u>ช่าง</u> <u>ประเมิน</u> <u>A</u> 1 <u> </u> 2 <u> </u> 3 <u> </u>					

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ